

# **OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY**

## **Hyundai H1 Van MR'03 E4 3.1t**

54-131 Wrocław, ul. Mączna 3 **tel. sekretariat:** 71 376 99 00,  
**fax:** 71 376 99 05 [www.mcus.pl](http://www.mcus.pl) **email:** [mcus@mcus.pl](mailto:mcus@mcus.pl)  
**NIP:** 894-26-86-361 **REGON:** 932684540

- 1) samochód osobowy: Hyundai H1 Van MR'03 E4 3.1t ,
- 2) numer rejestracyjny: DW3560U,
- 3) rok produkcji: 2004,
- 4) data pierwszej rejestracji: 13.12.2005,
- 5) nr VIN: HLJWVH7P5Z030218
- 6) pojemność silnika: 2476 ccm
- 7) moc silnika: 74 kW (101KM)
- 8) rodzaj paliwa: diesel
- 9) przebieg: 121 154 km (na dzień 8 kwietnia 2025 r.)
- 10) kolor: niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
- 11) ubezpieczenie OC: ważne
- 12) badanie techniczne: pojazd niedopuszczony do ruchu
- 13) rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
- 14) charakter wykorzystania: przewóz osób niepełnosprawnych

#### **1. Parametry techniczne i wyposażenie:**

- 1) rodzaj skrzyni biegów: manualna,
- 2) akumulator: sprawny
- 3) napęd przedni
- 4) liczba miejsc siedzących: 3
- 5) Dwa komplety kluczyków
- 6) stan kabiny: zgodny z wiekiem auta
- 7) przednie szyby regulowane elektrycznie
- 8) szyby przyciemniane
- 9) szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
- 10) światła z regulacją kąta pochylenia
- 11) wspomaganie kierownicy,
- 12) radioodtwarzacz : Nie działa
- 13) Zegar cyfrowy
- 14) ABS
- 15) Immobilizer,
- 16) stan zewnętrzny w tym karoserii: zgodne z wiekiem auta, tylnie drzwi na dole skorodowane
- 17) stan tapicerki fotela kierowcy: zgodne z wiekiem auta,
- 18) alarm: brak
- 19) centralny zamek : brak
- 20) poduszki powietrzne: poduszka powietrzna kierowcy
- 21) klimatyzacja manualna: nie działa
- 22) fotel kierowcy z regulacją wysokości : brak
- 23) zagłówki foteli przednich regulowane;
- 24) lakier metalizowany;
- 25) wykładzina podłogi przedziału pasażerskiego z PCV;
- 26) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie;
- 27) uchwyty do mocowania ładunków 6 szt.;
- 28) kolumna kierownicy regulowana,
- 29) fartuchy p/ błotne przednie i tylne,
- 30) drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 31) obrotomierz,

- 32) oświetlenie przestrzeni bagażowej;
- 33) zderzaki w kolorze nadwozia;
- 34) kołpaki
- 35) opony 195/70 R15

**2. Stan techniczny:**

- 1) silnik sprawny (uruchamia się i pracuje równomiernie),
- 2) komora silnika: czysta
- 3) koło kierownicy – wytarte
- 4) wykładziny podłogowe – trwale zabrudzone
- 5) komora ładunkowa wykładziny i tapicerki: zniszczone
- 6) tarcze kół: powierzchniowa korozja,
- 7) opony osi przedniej: w normie
- 8) obicie tapicerskie fotela kierowcy – wytarte
- 9) drzwi bagażnika - skorodowane
- 10) szyba czołowa odprysk (do wymiany)
- 11) zderzak tylny - popękany
- 12) błotnik prawy przedni – ślady naprawy
- 13) ściany boczne – wgniecenia od wewnątrz
- 14) skrzynia biegów : uszkodzona
- 15) Opis pojazdu nie jest ekspertyzą jego stanu technicznego. W celu ustalenia stanu technicznego pojazdu konieczne jest wykonanie specjalistycznej oceny przez Stację Diagnostyczną lub inny zakład specjalistyczny.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.